

UN ASPECT AL URBANISMULUI LA IAȘI LA SFÎRȘITUL SECOLULUI AL XIX-lea ȘI ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XX-lea

FLORIN BUIMESTRUC

Studiul istoriei arhitecturii ne demonstrează că tipul de construcții aparținând unei anumite etape din evoluția societății reflectă stadiul de dezvoltare, economică, politică și culturală a acesteia. Este deci insuficient să se aprecieze arhitectura unei perioade doar după criteriile estetice și luând în considerare doar reușitele arhitectonice. Este de asemenea eronat ca, atunci când analizăm arhitectura urbană, să considerăm clădirile luate separat și nu aparținând unor străzi sau cartiere reprezentative.

Este din ce în ce mai greu să găsești astăzi la Iași locuri care să-ți sugereze orașul de acum 100 de ani, orașul în care au trăit și muncit atâtea mari personalități ale poporului nostru. Aprecierea clădirilor, de cele mai multe ori doar din atât de subiectivul punct de vedere estetic, preferarea unor soluții mai comode în studiul urbanistic al orașului, a dus și din păcate continuă să ducă la pierderea multor monumente istorice și de arhitectură.

Arhitectura ieșeană de la sfârșitul sec. al XIX-lea și începutul sec. XX se caracterizează la fel ca și în celelalte orașe ale țării, printr-o încercare de înnoire. Percepțiile arhitecturii casei boierești tradiționale erau depășite în prag de secol XX, atât din punct de vedere al structurii planului, cât și al repertoriului decorativ. Este momentul în care clasele de mijloc, în avânt economic, își afișează prosperitatea prin construcții relativ reduse ca dimensiuni dar decorate cu o mare cantitate de stucaturi. Este caracteristic pentru această perioadă ca structura unei case vechi să fie „îmbrăcată” cu elemente decorative aparținând celor mai diverse stiluri. Rezultatul este o arhitectură ecletică, de cele mai multe ori fără o valoare estetică, ce este însă pe placul locuitorilor orașului în jurul anilor 1900. Valoarea documentară a acestor construcții, în studiul epocii respective, este însă de netăgăduit, mai ales atunci când ele se păstrează grupate, pe străzi sau cartiere.

Un exemplu concret de ceea ce înseamnă arhitectura ieșeană de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX îl constituie clădirile de pe strada Anastasie Panu¹. Casele de pe această stradă sînt construcții datînd din prima jumătate, și sfîrșitul secolului al XIX-lea² și începutul sec. XX. Dintre clădirile veacului trecut puține sînt cele ocolite de moda „înnoirilor”, marea majoritate fiind astăzi greu de recunoscut între construcțiile de după 1900.

Înnoirile nu se rezumă numai la ornamenteții, în această perioadă efectuîndu-se și lucrări ce urmăreau sporirea gradului de confort. Acestea constau în reorganizarea spațiilor — păstrînd structura vechii clădiri—introducerea de apă curentă, ulterior construindu-se și cîte o cameră de baie.

¹ În cazul clădirilor pe care nu le-am găsit menționate înainte de 1900 am apreciat data construcțiilor lor : a) după criteriile arhitectonice, b) considerînd că imobilul care nu are o autorizare de construcție înregistrată la Primărie după 1900 este ridicat înainte de această dată, cunoscîndu-se strictețea supravegherii construcțiilor din Iași în acea perioadă.

² Ne vom referi la clădirile ce mai există astăzi pe str. A. Panu, de la nr. 4 la nr. 20.




Fig. 1

Caracteristică este și structura socială a proprietarilor de pe această stradă situată în zona centrală, a II-a, a orașului, în jurul anului 1900 : comercianți, medici, farmaciști, avocați și militari.

Dintre inginerii și arhitecții care au lucrat la începutul secolului XX, la construcția sau prefăcerea caselor de pe strada A. Panu, îi găsim mai des menționați pe ing. A. Klepper L. Goldemberg, H. Nacht, arh. G. Micul.

Studiind arhiva construcțiilor de pe str. A. Panu, nu putem să nu evidențiem consecvența cu care primăria sancționa orice abatere de la legislația urbanistică. Astfel, în dorința de a proteja aliniamentul străzilor, „construcțiile care se vor face cu ieșire din alinierea decretată sau contra dispozițiilor regulamentare și fără autorizațiunea privitoare la construcțiuni, vor fi demolate”³ și, în aceeași idee, „nu se vor permite lucrări de consolidare la clădiri ieșite din aliniere pe o stradă a cărui plan de aliniere este decretat”⁴. În dorința de a da orașului un aspect cit mai civilizat, controlul se exercita deasemeni și asupra regimului de înălțime al clădirilor, precum și al materialelor de construcție ; astfel, „în zona II-a nu sînt permise reparații radicale la orice construcții de lemn sau acoperișurile existente din material arzător”⁵.

Deși valoarea arhitectonică a clădirilor de pe str. A. Panu este diferită, datorită importanței ce o prezintă întreg ansamblul, am preferat prezentarea caselor în ordinea în care sînt așezate, începînd dinspre str. Elena Doamna spre Hală.

Casa de la nr. 4 este o construcție de la sfîrșitul sec. al XIX-lea, pe care o găsim menționată pentru prima oară în 1907 ca fiind proprietatea avocatului H. G. Niculeanu⁶. În timp, clădirea își va schimba proprietarii, aparținînd pe rînd, în 1917, doctorului E. Savini, în 1918, lui C-tin Federber, în 1921 lui H. Spigler.

Acesta din urmă obține în 1933 un certificat de proprietate din care reiese că imobilul avea la acea dată „5 odăi de locuit, sală de baie și antret”⁷.

³ Art. 97, din „Legea de organizare a Comunei Urbane”, Arh. Stat. Iași, d. 431/6.

⁴ art. 98, idem.

⁵ art. 98, din „Regulamentul de construcție al Primăriei”, Arh. Stat. Iași, d. 431/6.

⁶ Arh. Stat. Iași, d. 431/4.

⁷ Idem.




Fig. 2

În cursul vremii clădirea a suferit o serie de reparații mai mici sau mai mari. Dintre cele mai importante, în 1917, se repară „un calcan dinspre str. Adamache ieșit puternic din verticală, cu dislocări serioase, ce amenință a se prăbuși”⁸, iar în 1925 se înlocuiește zidăria umedă cu cărămidă nouă.

Apartenența acestei clădiri la categoria caselor boierești construite în Iași la sfârșitul sec. al XIX-lea este susținută și de tipul planului. Acesta, bazat pe principiul simetriei, cu intrarea în axul median, are încăperile dispuse în jurul unui vestibul. Fațadele sunt tratate în stil neoclasic cu intrarea încadrată de coloane cu capitel compozit, ce susțin un fronton triunghiular. Același tip de coloane decorează și fațadele dinspre stradă, alcătuind o ordonanță ce încadrează ușile salonului ce se deschid spre o terasă barocă (fig. 1).

Casa de la nr. 5 este o clădire construită în 1845 de către spătarul Mihalache Idieru, pe locul cumpărat de la hanul Afendul⁹. Caracteristicile arhitectonice ale acestei case sunt specifice caselor boierești construite la Iași în prima jumătate a sec. al XIX-lea. „Îmbunătățirile” aduse de diverșii proprietari nu au afectat structura planului, care, bazat pe principiul simetriei, are încăperile dispuse de o parte și de alta a unei săli mediane. Salonul, situat spre stradă, este marcat în fațadă prin ieșirea în rezalid. De partea cealaltă a clădirii există un cerdac pe sub care se intră în pivniță.

Fațadele sunt tratate unitar, în stil neoclasic, elementul dominant reprezentându-l pridvorul de pe fațada sudică. Acesta este marcat de un fronton triunghiular, susținut de două perechi de coloane dorice.

Valoarea documentară a acestei case, monument de arhitectură¹⁰, este incontestabilă, dacă ținem seama și de faptul că la Iași nu mai există nici o altă clădire de acest tip, păstrată atât de aproape de forma originală. Demolarea ei însă este un exemplu privind superficialitatea cu care sunt tratate monumentele ce se mai păstrează încă la Iași (fig. 2–3).

Casa de la nr. 6 este o construcție care, prin caracteristicile arhitectonice, o putem considera ca aparținând sfârșitului secolului al XIX-lea. Pentru prima dată o găsim menționată în 1912, ca proprietate a lui I. Pincu, comerciant, reprezentantul „Fabricii și rafinării de zahăr Ripiceni” din București¹¹.

⁸ *Ibidem*.

⁹ Stoicescu N., *Repertoriul bibliografic Moldova*, Buc., 1974, p. 417.

¹⁰ Casa este inclusă în „Lista oficială a monumentelor istorice și de arhitectură în R.S.R.”, la nr. 1496.

¹¹ Arh. Stat. Iași, d. 431/6.




Fig 3

Reparată deseori în cursul vremii, clădirea a suferit doar două modificări mai importante; în 1925, pivniței i s-au adus îmbunătățiri, fiind transformată în depozit de spirt, iar în 1937 pe fațada sudică s-au adăugat două încăperi.

Clădirea se încadrează în tipul caselor cu parterul supraînălțat, cu intrarea plasată în axul median, având încăperile grupate în jurul unui vestibul. Noul intervine doar în repertoriul decoratiilor, folosindu-se, alături de elemente de factură neoclasică și elemente specifice barocului, ca în cazul pridvorului și rampei scării, tratate într-o manieră specifică arhitecturii ieșene din jurul anului 1900 (fig. 4).

Casa de la nr. 7 o găsim menționată în 1904 ca aparținând lui N. Nicolaide¹², iar într-un act din 1924 se specifică faptul că este o clădire cu etaj¹³. Dacă până în 1926 imobilul suferă doar mici reparații, la această dată este necesară refacerea zidurilor, prin înlocuirea unor cărămizi vechi cu altele noi.

Clădirea, avînd planul identic la parter și etaj, are încăperile dispuse în jurul casei scării. Tratarea mai puțin generoasă a acestei clădiri ne face să apreciem că, de la început, a fost construită în ideea împărțirii spațiului în apartamente și, avînd o parte a parterului rezervată pentru comerț (cu intrare separată, dinspre stradă).

¹² Arh. Stat. Iași, d. 431/7.

¹³ Idem.



Fig. 4



Fig. 5

Deși cu etaj, avînd fațadele decorate în stilul eclectic specific epocii, această construcție nu afectează armonia străzii (fig. 5).

Casa de la nr. 8 este și ea o clădire de la sfîrșitul secolului al XIX-lea. În 1915 clădirea necesită lucrări de consolidare a zidurilor, proprietarul G. C. Anastasiu solicitînd la acea dată autorizația necesară—eliberată de Primărie¹⁴. În 1921, noul proprietar, J. Grünspar, instalează o baie, iar în anul următor, construește un „geamlic” din zidărie¹⁵.

¹⁴ Arh. Stat. Iași, d. 431/8.

¹⁵ Idem.



Fig. 6



Fig. 7

Dispoziția încăperilor este cea obișnuită, grupate fiind în jurul unui mic vestibul.

Tendința vremii de a „înfrumuseța” fațadele vechilor case, îl va face pe proprietar ca, în 1924, să apeleze la serviciile ing. A. Klepper. Acesta, folosind elemente de factură neoclasică, dă casei aspectul pe care îl vedem și astăzi (fig. 6).

Casa de la nr. 9, construită deasemeni în sec. al XIX-lea, o găsim menționată în 1909 ca fiind proprietatea lui I. Fenerșteiu¹⁶. În 1916, Creditul Financiar Urban din Iași,

¹⁶ Arh. Stat. Iași, d. 431/9.

reapunzind la o somație a Primăriei, precizează că acest imobil a fost temporar în administrația sa, trecind prin vânzare publică în proprietatea Băncii Iașilor¹⁷.

Dintre reparațiile mai importante, o menționăm pe cea din 1909 când proprietarul solicită o autorizație „voind a construi din nouă antretul scăriilor precum și schimbarea lor cu altele, de material nearzător, de a face reparațiunile de întrețiere la întreg imobilul”¹⁸. În urma acestei intervenții, planul casei avind încăperile dispuse de o parte și de alta a unui vestibul, rămîne neschimbat.

Fațadele sînt tratate uniform, în stil neoclasic.

Casa de la nr. 10 a fost construită în anul 1932 de către L. Diamant lucrările fiind executate de firma „Construcții de întreprinderi tehnice și Construcțiuni: Ing. L. Goldemberg & H. Nacht”¹⁹. Cu parte și subsol, clădirea are planul compus din 10 încăperi.

Fațadele sînt tratate folosind elemente decorative asemănătoare cu cele folosite la casele învecinate, cu fațada principală marcată de o ordoanță de coloane cu capitel compozit (fig. 7).

Casa de la nr. 11 a fost construită în 1922 de către Societatea Filantropică „Steaua” pentru a adăposti „Școala normală și profesională de fete”²⁰.



Fig. 8

Funcțiunea pentru care a fost proiectată a impus aerul auster, atât în tratarea planului-identic pentru parter și etaj — cit și al fațadelor. Plastica acestora se rezumă la utilizarea cărămizilor aparente pentru marcarea ancadramentelor de la ferestre.

Casa de la nr. 12 o găsim menționată într-un document din 1890, când proprietarul de atunci, V. Govinu, „plătește o taxă de 10 bani pentru casa din str. A. Panu”²¹. După o reparație mai importantă în 1896, când i se reface timplăria ușilor și ferestrelor precum și acoperămintul, în 1926 clădirea capătă o nouă înfățișare. Noul proprietar, dr. E. Savini (fost proprietar și al casei de la nr. 4), în urma unei reparații radicale, a „ridicat fațada princ-

¹⁷ Idem.

¹⁸ Ibidem.

¹⁹ Arh. Stat. Iași, d. 431/11.

²⁰ Arh. Stat. Iași, d. 431/11.

²¹ Arh. Stat. Iași, d. 431/12.



Fig. 9

pală cu modificarea acoperișului și înlocuirea ușilor și ferestrelor, înlocuirea geamlicului de lemn cu unul din cărămidă”²².

Structura planului rămâne însă aceeași, cele 5 încăperi fiind dispuse în jurul unui mic vestibul.

Dintre modificările mai importante suferite de fațade, semnalăm apariția unei frize ce înconjoară clădirea pe două laturi și noul aspect al geamlicului datorită formei ce i se dă acoperișului (fig. 8).

Casa de la nr. 13 a fost construită în 1935 de către doctorul H. Poplicher după planurile arh. G. Micul, lucrările fiind executate de „Antrepriza I. Schleier – Gr. Hirsch”²³.

Clădirea se compune din subsol, parter, etaj și mansardă, având 48 de încăperi. Prin noua concepție asupra împărțirii spațiului și al tratării plastice, această construcție este una dintre primele clădiri cu adevărat moderne ce s-au ridicat la Iași în prima jumătate a secolului XX.

Casa de la nr. 14. Într-o recipisă din 1896 se arată că L. Valsman a plătit „suma de 10 bani 02 pentru o clădire cu etaj, zona II, în suprafață de 20,05 mp”²⁴, descriere ce nu corespunde casei cu parter ce există astăzi. Faptul că în intervalul 1900–1936 nu s-a eliberat nici o autorizație de construcție, iar planul din 1936 corespunde cu cel de azi, ne îndreptățește să considerăm intervalul 1896–1900 ca perioadă în care a fost ridicată această casă.

Dintre lucrările de întreținere mai importante menționăm introducerea instalației de apă în 1929 și subzidirea zidurilor în 1936. Planul, având încăperile dispuse în jurul unui „antret”, a fost afectat de desele reorganizări ale spațiului ce s-au efectuat în timp.

Puținele elemente decorative sînt grupate pe fațada principală, avînd ferestrele marcate prin încadrăminte de factură barocă (fig. 9).

La nr. 15 a existat o casă, care, la 1899 era proprietatea A. Krakel. În jurul anului 1900, N. Moruz, chiriaș, transformă dependențele în fabrică pentru pungi din hîrtie²⁵.

²² Idem.

²³ Arh. Stat. Iași, d. 431/13.

²⁴ Arh. Stat. Iași, d. 431/14.

²⁵ Arh. Stat. Iași, d. 431/15.



Fig. 10



Fig. 11




Fig. 12

Clădirea nu mai există astăzi.

Casa de la nr. 16, construcție din sec. al XIX-lea, o găsim menționată în 1904 când proprietarul de atunci, N. Duduică, primește o autorizație de reparație²⁶. La această dată clădirea este destul de subrezită necesitând urgente lucrări de consolidare a unor ziduri cu cărămizile măcinate din cauza umezelii.

Moda „înnoirii” fațadelor îl determină pe noul proprietar din 1924, farmacistul A. Engel, să „transforme acoperișul formind o mansardă, cu acoperămint din tablă de fier”²⁷. Deasemeni, ferestrelor de pe fațada principală li se adaugă encadramente de factură neoclasică. Dispoziția planimetrică rămâne neschimbată, încăperile fiind dispuse de o parte și de alta a unui vestibul (fig. 10).

Casa de la nr. 17 este tot o construcție din secolul al XIX-lea pe care o găsim menționată în 1906 ca fiind proprietatea lui I. Agustaîn²⁸. De-a lungul anilor clădirea suferă o serie de reparații și lucrări de întreținere, mai importante fiind cele din 1911, când noul proprietar, A. Gheorghlade, comerciant, introduce canalizarea și apa curentă și cea din 1915 când se schimbă ușile, ferestrele și dușumelele, se pune „tablă nouă plumbată”, și „reconstruiește balconul din lemn prin tablier de beton susținut prin traverse de fier dublu T avind parapet de fier”²⁹.

Într-un certificat de proprietate, eliberat în 1934 lui I. G. Popovici, se specifică: „Această clădire principală se compune din parter și etaj, avind 7 odăi, 3 săli, un hol și o pivniță. La etaj — 2 scări cu 8 odăi și o sală”³⁰.

Fațadele sînt tratate în stil neoclasic, cu un restrins repertoriu al elementelor decorative. Este menționată existența, la 1911, a unui mic han, compus din 6 odăi, situat în grădina „cu copaci și iarbă care se coase”³¹ a acestei case (fig. 11).

Casa de la nr. 18 a fost construită la jumătatea sec. al XIX-lea de către poetul Dimitrie Anghel, „pe un loc viran, lângă a fraților Pavel și Hristache (Zarifopol n.n.)”³².

²⁶ Arh. Stat., Iași, d. 431/16.

²⁷ Idem.

²⁸ Arh. Stat., Iași, d. 431/17.

²⁹ Idem.

³⁰ *Ibidem*.

³¹ *Ibidem*.

³² Bogdan N. G., *Trecutul comerțului în Moldova*, p. 103.




Fig. 13

De-a lungul anilor casa a suferit o serie de reparații și transformări care i-au modificat în parte, forma. Astfel, dacă în 1902 J. Marcovici nu face decît să înlocuiască „cărămizile umede cu altele uscate”³³, în 1904, noul proprietar, A. Gheorghiu, va „repara zidul de la intrare, înlocuirea stîlpilor de lemn care susțin acoperișul deasupra scării prin stîlpi de zid, înlocuirea scăriilor de lemn cu scări de piatră, înlocuirea dușumelelor putrede, facerea de pardoseli din beton, (...), repararea tencuielilor și înlocuirea cărămizilor măcinate, (...), repararea crăpăturilor din pereți, (...), facerea din nou a citorva uși și ferestre, (...), repararea geamlicului înlocuindu-se materialele putrede”³⁴.

Nici planul nu a fost ferit de adaptarea la necesitățile diverșilor proprietari care au reîmpărțit spațiile existente sau au adăugat noi încăperi. Totuși, datorită structurii pe ziduri portante, structura de bază s-a păstrat, relevînd un plan tipic pentru casele boierești de la începutul sec. al XIX-lea, cu pridvor situat în axul median și încăperile dispuse de o parte și de alta a unei săli vestibul.

Fațadele, tratate în stil neoclastic, au suferit și ele modificări datorită reparațiilor suferite în timp (fig. 12–13).

Casa de la nr. 20 este o construcție care, prin caracteristicile arhitectonice, se situează în grupul clădirilor din secolul al XIX-lea, deși o găsim menționată abia în 1920, cînd aparține lui V. Pella³⁵. La acea dată clădirea se afla într-o stare care îl determină pe proprietar să solicite o autorizație pentru reparații radicale. Tot V. Pella va modifica și fațadele care în 1922 vor căpăta aspectul, neoromantic, pe care îl vedem și astăzi (fig. 14).

Tipul de plan, tipic pentru construcțiile din secolul trecut, este bazat pe principiul simetriei, avînd încăperile grupate în jurul vestibulului.

Sistemul constructiv pe ziduri portante, cu tavane drepte, precum și materialele folosite la construcția și mai apoi la repararea și modificarea acestor clădiri sînt în general aceleași. Astfel, la fundații este utilizată piatra și mai tirziu betonul, zidoria este executată din cărămidă, iar șarpanta este din lemn cu o învelitoare din tablă. Timplăria ușilor și ferestrelor ce s-a mai păstrat la unele case, are decorații întîlnite la majoritatea caselor construite în secolul al XIX-lea în Iași.

³³ Arh. Stat. Iași, d. 431/18.

³⁴ Idem.

³⁵ Arh. Stat. Iași, d. 431/20.



Fig. 14

Studiul construcțiilor de pe strada A. Panu ne relevă aspectul arhitectonic al orașului Iași la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea, caracteristic prin tipul de clădiri modeste ca volum și tratare plastică și nu prin cel al palatelor sau a marilor case boierești. Neglijarea acestui aspect, datorat în mare măsură și comparației cu arhitectura altor timpuri și civilizații, a creat opinia, eronată, că arhitectura secolului al XIX-lea este lipsită de orice valoare. Dar, diferitele aspecte ale dezvoltării unui oraș, a organizării sale (cum ar fi de pildă legile urbanistice ce limitau la un moment dat la 8 numărul tipurilor de case ce se puteau construi în Iași), nu pot fi studiate și valorificate decât prin păstrarea acestor clădiri „in situ”, pe străzi sau cartiere constituite.

Acest aspect, subliniat și la Congresul de la Zürich, privind conservarea monumentelor istorice, din 1974, ar trebui să stea la baza studiului urbanistic al orașelor centre istorice, cum este și cazul orașului Iași.

UN ASPECT D'URBANISME À IASSY À LA FIN DU XIX^e SIÈCLE ET LE BUT DU XX^e SIÈCLE

R é s u m é

On présente un aspect de l'architecture de la ville de Iassy de la fin du XIX^e siècle et le but du XX^e siècle ; les maisons situées sur la rue A. Panu. Ces constructions, de dimensions réduites, décorées aux stucatures, sans valeur esthétique caractéristiques pour toute l'architecture de Iassy, ont une grande importance historique et documentaire. Elles ont été construites par l'ordre des représentants de la moyenne classe, essor économique dans l'époque ; des commerçants, des employés, des médecins et pharmaciens, des avocats et militaires. L'auteur présente ces maisons après leur emplacement en relevant la valeur de tout l'ensemble architecturale.

On souligne la nécessité de conserver telles constructions qui garde l'image de Iassy il y a une centaine d'années.